

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument:

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

-Conformitate CE

-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase.

Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele fără cablu, alimentate pe baterii.

- 1) Siguranță la spațiul de lucru
 - a) Păstrați spațiul de lucru curat și bine luminat. Spațiile întunecate și aglomerate pot cauza accidente.
 - b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele electrice produc scântei ce pot duce la pornirea incendiilor.
 - c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.
- 2) Siguranță electrică
 - a) Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcătorul sub nici o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
 - b) Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe.
 - c) Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă astfel sporind riscul de electrocutare.
 - d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau părți mișcătoare. Cablurile uzate sporesc riscul de electrocutare.
 - e) Atunci când folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
 - f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
- 3) Siguranță personală
 - a) Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase.
 - b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare pot reduce riscul de accidentare.

- c) Preveniți pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupător poate duce la accidente.
 - d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se rotește poate rezulta în accidente.
 - e) Pastrați mereu o poziție de lucru confortabilă, în care să vă asigurați că aveți un bun control asupra uneltei.
 - f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mișcătoare.
- 4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice
- a) Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur.
 - b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e periculoasă.
 - c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau de a o stoca. Aceasta măsură poate preveni pornirea accidentală a uneltei.
 - d) Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelte nu le pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită.
 - e) Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei.
 - f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de controlat și utilizat.
 - g) Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instrucțiunile date, luând în considerare condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații periculoase.
- 5) Service
- a) Service-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest lucru garantează siguranță în timpul utilizării uneltei.

Avertismente de siguranță adiționale

- a) Această unealtă e intenționată să funcționeze ca un polizor, șlefuitor, polizator, sau ca una de tăiere. Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile oferite. Nerespectarea acestora poate rezulta în soc electric, foc și/sau răni serioase.
- b) Operații precum polizarea, șlefuirea, tăierea, nu sunt recomandate să fie efectuate cu acest produs. Operațiile pentru care unealta nu este intenționată pot crea situații periculoase și răni corporale.
- c) Nu folosiți accesorii care nu sunt autorizate de către producător. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat uneltei nu înseamnă că oferă siguranță.
- d) Viteza cu care poate lucra accesoriul trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă de lucru a uneltei. Accesorii ce sunt supuse unei viteze de lucru mai mari decât ce suportă se pot rupe.
- e) Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie să fie între capacitățile uneltei.
- f) Dispozitivul de montare al accesoriilor trebuie să se potrivească cu dispozitivul de montare de pe unealtă, astfel asigurând siguranța ca unealta va funcționa fără vibrații și oscilații.
- g) Nu folosiți accesorii uzate. Înainte de fiecare folosire inspectați accesoriul și verificați ca acesta să nu prezinte rupturi, fisuri, deteriorări, părți care să aibă joc, etc. Dacă unealta e scapată pe jos, inspectați-o sau montați un accesoriu nou. După inspecție, poziționați-vă la o distanță sigură de aparat și rulați-l la viteza maximă timp de un minut. Uneltele și accesorii avariate, în mod normal, se strică în acest timp.
- h) Purtați echipament de protecție. În funcție de aplicație, purtați echipamentul corespunzător, precum ochelari de protecție, scuturi pentru față, măști de praf, etc.
- i) Țineți observatorii la o distanță sigură față de zona de lucru. Orice persoană ce intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție.

- j) Țineți unealta doar de părțile izolate atunci când aveți de-a face cu o aplicație cand accesoriul vine în contact cu fire sau alte tipuri de conductor electrici.
- k) Țineți cablul de alimentare al uneltei departe de capetele mișcătoare ale acesteia. În cazul în care pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau să vă prindă mâna .
- l) Nu puneți unealta pe jos până când elementele rotative nu au ajuns la un stop complet. Aceste elemente pot intra în contact cu suprafața pe care e pusă unealta, astfel se poate avaria atât unealta cât și accesoriul.
- m) Nu porniți unealta atunci când o cărați pe lângă dvs. Contactul accidental cu părțile mișcătoare v-ar putea prinde hainele sau chiar penetra corpul.
- n) Mențineți găurile de aerisire ale uneltei curate. Ventilatorul motorului poate trage praf sau alte substanțe în interior, cauzând pericole electrice.
- o) Nu operați unealta în preajma materialelor inflamabil. Scânteile produse de aceasta pot produce incendii.
- p) Nu folosiți accesorii ce necesită lichid de răcire. Apa sau alt lichid de răcire, poate cauza electrocutare sau scurt-circuit.

Împroșcarea și avertismente legate de ea

Împroșcarea este o reacție bruscă la o parte rotitoare prințată sau înțepenită, un tampon de sprijin, o perie sau orice alt accesoriu. Strângerea sau prinderea provoacă blocarea rapidă a accesoriului rotativ care, la rândul său, determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de legare.

De exemplu, dacă o roată abrazivă este prinsă sau agațată de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de prindere poate săpa în suprafața materialului, determinând astfel roata să iasă sau să lovească. Roata poate sări spre operator sau în depărtare, în funcție de direcția de mișcare a roții în punctul de strângere. Discurile abrazive se pot sparge, de asemenea, în aceste condiții.

Împroșcarea este rezultatul utilizării necorespunzătoare a uneltelor electrice și / sau a unor proceduri sau condiții de funcționare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate așa cum este prezentat mai jos

- a) Mențineți o prindere fermă pe unealta electrică și poziționați corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau reacției de cuplu la pornire. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă se iau măsuri de precauție adecvate.
- b) Nu puneți niciodată mâna în apropierea accesoriului rotativ. Accesoriile pot să împröște pe mâna dvs.
- c) Nu vă poziționați corpul în zona în care se va mișca scula electrică în cazul în care se produce recul. Împroșcarea va propulsa scula în direcția opusă mișcării roții în punctul de prindere.
- d) Aveți grijă deosebită atunci când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați să bruscați și să loviți accesoriul. Cornișele, muchiile ascuțite sau bruscareaua tendința de a înfunda accesoriul rotativ și de a cauza pierderea controlului sau a reculului.
- e) Nu atașați lama de ferăstrău, lanț de ferăstrău sau lama de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează recul și pierderea controlului.
- f) Nu utilizați roți uzate de unelte electrice mai mari. Roata destinată unei unelte electrice mai mari nu este adecvată pentru o viteză mai mare a unei unelte mai mici și poate exploda.

DATE TEHNICE:

Number:	RS8008	RS8008S	RS8008-6	RS8008-8	URS8002
Voltaj	220-240V ~ 50/60Hz				110-120V ~ 60Hz
Putere	750W				750W
Viteza fara sarcina	900-3300/min				900-3300/min
Capacitate max de taiere: Lemn	115mm				4-1/2"
Aluminiu	12mm				1/2"
Otel	8mm				5/16"

ACCESORII:

- 1 buc fierestrau
- 2 buc lame
- 1 perii carbon
- 1 cheie hexagonala
- 1 manual de instructiuni

SIGURANTA ELECTRICA

Motorul electric a fost proiectat pentru o reintroducere din nou.

ÎNDEPĂRȚAREA LAMEI FĂRĂTOARE

- Rotiți manșonul de blocare 4 aprox. 90 ° în direcția săgeții și mențineți.

Scoateți lama de ferăstrău.

Verificați întotdeauna dacă sursa de alimentare corespunde tensiunii de pe placa nominală.

Instrumentul dvs. este dublu izolat conform EN 60745; prin urmare, nu este necesar un fir de pământ.

ÎNLOCUIRE / INSERTARE LAMA FĂRĂTORULUI

Când montați lama de ferăstrău, purtați mănuși de protecție.

Pericol de rănire la atingerea lamei.

Când schimbați lama de ferăstrău, aveți grijă ca suportul lamei de ferăstrău să nu aibă reziduuri de materiale. g. bărbierit de lemn sau metal.

INSERTAREA LAMEI DE SCĂRAT

- Rotiți manșonul de blocare 4 aprox. 90 ° în direcția săgeții și mențineți. Împingeți lama de ferăstrău în suportul pentru ferăstrău. Eliberați din nou manșonul de blocare 4.

VERIFICAȚI ASIGURAREA LUCRĂRII LAMEI PĂZĂTORULUI.

- lama de ferăstrău liberă poate cădea și duce la răni. Pentru anumite lucrări, lama de ferăstrău poate fi, de asemenea, rotită cu 180 ° (cu dinții orientați în sus) și

EXTRACȚIE DUS / CHIP

- Prafurile din materiale precum acoperirile care conțin plumb, unele tipuri de lemn, minerale și metal pot fi dăunătoare sănătății unuia. Atingerea sau respirația în praf poate provoca reacții alergice și / sau duce la infecții respiratorii ale utilizatorului sau al persoanelor din apropiere.
- Anumite prafuli, cum ar fi stejarul sau fagul, sunt considerate cancerigene, în special în legătură cu aditivii pentru tratarea lemnului (cromat, conservant pentru lemn). Materialele care conțin azbest pot fi lucrate numai de specialiști.

--- Asigurați o bună ventilație a locului de muncă.

--- Se recomandă să purtați un aparat respirator de clasă P2.

Respectați reglementările relevante din țara dvs. pentru materialele care urmează să fie prelucrate.

- Preveniți acumularea de praf la locul de muncă. Prafurile se pot aprinde cu ușurință.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.

Respectați tensiunea de rețea corectă! Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie de acord cu tensiunea specificată pe placa de identificare a mașinii.

PIVOTAREA ȘI PĂRȚITUL RETRACTABIL

- Datorită mobilității sale, suportul reglabil se adaptează la poziția unghiulară necesară a suprafeței.
- În funcție de lama de ferăstrău folosită și de aplicație, placa de picioare poate fi deplasată pe direcția lungimii în trei trepte. Apăsăți butonul de eliberare a plăcuței de picioare și glisați plăcuța de picioare în poziția dorită. Eliberați butonul de eliberare a plăcii de picioare și verificați dacă plăcuța de picioare este bine blocată. Glisați plăcuța de mână după cum este necesar până când este ferm blocată.

PORNIREA ȘI DEZINTARE

- Pentru a porni aparatul, apăsați butonul On / Off și țineți-l apăsat. Pentru a bloca comutatorul apăsat / oprit, apăsați butonul de blocare.
- Pentru a opri aparatul, eliberați întrerupătorul On / Off sau când este blocat cu butonul de blocare, apăsați scurt butonul On / Off și apoi eliberați-l.

DIAL DE REGLARE VITEZĂ

NOTĂ:

- Dacă instrumentul funcționează continuu la viteze mici pentru o perioadă lungă de timp, durata de funcționare a motorului va fi redusă.
- Cadranul de reglare a vitezei poate fi rotit doar în ceea ce privește viteza maximă și cea mai mică. Nu-l forțați până la viteza maximă sau cea mai mică sau este posibil ca funcția de reglare a vitezei să nu mai funcționeze.
- Vârfurile pe minut pot fi reglate doar prin rotirea cadranelui de reglare. Aceasta se poate face chiar și în timp ce instrumentul funcționează. Cadranul este marcat viteza cea mai mica pana la viteza maxima. Rotiți cadranul de reglare fără opriri pozitive între viteza cea mai mică și viteza maximă în funcție de munca dvs.
- Consultați tabelul pentru a selecta viteza corespunzătoare pentru piesa de prelucrat. Cu toate acestea, viteza corespunzătoare poate diferi de tipul sau grosimea pieselor. În general, viteza mai mare va permite pentru a tăia piesele de lucru mai repede, dar durata de utilizare a lamei va fi redusă.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

INGCO declară că aceste scule electrice au fost concepute în conformitate cu:

2006/42 / CE, 2004/108 / CE, EN60745-1,

EN60745-2-11, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

RS8008,URS8008,RS8008-6,RS8008-8,RS8008S Spare part list					
No.	Denumire	Cant	Nr	Denumire	Cant
1	Cablu alimentare	1	29	Rulment	1
2	Cablu maneca	1	30	Carcasa roata	1
3	Capacitor	1	31	Arbore reciproc	1
4	Intrerupator	1	32	Placa ghidaj	1
5	Garniture	1	33	Surub cu saiba	4
6	Inductor	2	34	Surub	2
7	Perie carbon	2	35	Saiba plata	2
8	Arc	1	36	Surub	1
9	Support perie	1	37	Blocaj placa support	1
10	Surub	2	38	Surub	2
11	Clema cablu	1	39	Surub	2
12	Support perie	1	40	Pin	1
13	Arc	1	41	Zgarda interioara	1
14	Stator	1	42	Saiba elastic pentru	1
15	Rulment	1	43	Zgarda exterioara	1
16	Rotor	1	44	Arc	1
17	Saiba elastic	1	45	Bila otel	2
18	Saiba	1	46	Foie plastic	1
19	Rulment	2	47	Saiba elastic pentru	1
20	Piulita	1	48	Carcasa	1
21	Garniture	1	49	Inel anti praf	1
22	Rulment	1	50	Rulment	1
23	Bucsa	1	51	Surub	12
24	Saiba elastic	1	52	Carcasa dreapta	1
25	Cutie de viteze	1	53	Eticheta	1
26	Arbore	1	54	Carcasa eticheta	1
27	Rotita	1	55	Spanner intern	1
28	Pin	1	56	Lama	2

Conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 și 09.21/92 R2.

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acoperă viciile de fabricație și componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respectă termenii manualului de utilizare. După expirarea garanției, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparațiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predării produsului către service este de maxim 15 zile lucrătoare.

În cazul în care produsul nu funcționează corespunzător sau are un defect de fabricație (nu pornește sau are componente avariate care împiedică buna funcționare a acestuia) returul către distribuitor trebuie efectuat în maxim 48 de ore.

Garantia nu acoperă:

- Defecte cauzate de o exploatare, întreținere și depozitare necorespunzătoare, modificări neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale și leziuni corporale rezultate în urma exploatarei necorespunzătoare a echipamentului.
- Deteriorări cauzate de lichide, patrundere excesivă de praf, distrugere intenționată, utilizare inadecvată (pentru scopuri în care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: