

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument:

-Dublu izolat pentru protecție suplimentară

-Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare

-Conformitate CE

-Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf

-Deșeurile ce constau în produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați deșeurile la facilități specializate. Consultați autoritatea locală sau comerciantul pentru sfaturi de reciclare.

- Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate și recomandate de producător

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR DE PUTERE

ATENȚIE Citiți toate avertizările ce privesc siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate cauza risc de electrocutare, incendiu și/sau răni serioase.

Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru viitoare referințe.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente face referință atât la uneltele alimentate pe cablu cât și la cele fără cablu, alimentate pe baterii.

- 1) Siguranță la spațiul de lucru
 - a) Păstrați spațiul de lucru curat și bine luminat. Spațiile întunecate și aglomerate pot cauza accidente.
 - b) Nu operați unealta electrică în preajma substanțelor/gazelor inflamabile sau a prafului. Uneltele electrice produc scântei ce pot duce la pornirea incendiilor.
 - c) Copiii și observatorii sunt preferat să fie la o distanță sigură în timpul utilizării uneltei. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.
- 2) Siguranță electrică
 - a) Încărcătorul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați încărcătorul sub nici o formă. Nu folosiți adaptoare. Încărcătoarele originale și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
 - b) Evitați contactul direct cu suprafețe împământate precum țevi, radiatoare, etc. Riscul de electrocutare este mai mare dacă corpul dvs intră în contact cu asemenea suprafețe.
 - c) Nu expuneți uneltele electrice ploii sau condițiilor de umezeală. Apa poate pătrunde în unealtă astfel sporind riscul de electrocutare.
 - d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți cablul pentru a căra, a trage sau pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de căldură, ulei, obiecte ascuțite sau părți mișcătoare. Cablurile uzate sporesc riscul de electrocutare.
 - e) Atunci când folosiți unealta afară, folosiți un prelungitor destinate folosirii în aer liber. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
 - f) Dacă folosirea uneltei electrice într-o locație umedă e neaparată, folosiți o sursă de current residual protejată. Acest lucru reduce riscul de electrocutare.
- 3) Siguranță personală
 - a) Fiți alert și nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența alcool-ului/drogurilor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni corporale serioase.
 - b) Utilizați echipament de protecție adecvat. Utilizați mereu protecție oculară. Echipamentul de protecție precum măștile de praf, papuci anti-aderenți, căști, etc utilizate în condițiile necesare pot reduce riscul de accidentare.

- c) Preveniți pornirea accidental. Asigurați-vă ca întrerupătorul e în poziția OPRIT înainte de a conecta unealta la o sursă de current. Manipularea uneltelor electrice cu degetele pe întrerupător poate duce la accidente.
 - d) Înlăturați orice cheie ajustoare înainte de a porni unealta. O cheie lasată atașată unei părți ce se rotește poate rezulta în accidente.
 - e) Pastrați mereu o poziție de lucru confortabilă, în care să vă asigurați că aveți un bun control asupra uneltei.
 - f) Imbrăcați-vă adecvat. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mișcătoare.
- 4) Folosirea și întreținerea uneltei electrice
- a) Nu forțați unealta. Folosiți unealta corespunzătoare pentru aplicația dvs. Unealta corectă va face treaba mai bine și mai sigur.
 - b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul de putere e stricat. O unealtă ce nu poate fi controlată e periculoasă.
 - c) Deconectați unealta de la orice sursă de current înainte de a face ajustări, a schimba accesorii sau de a o stoca. Aceasta măsură poate preveni pornirea accidentală a uneltei.
 - d) Stocați uneltele electrice în locuri unde copiii și persoanele nefamiliarizate cu aceste unelete nu le pot folosi. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de o persoană neinstruită.
 - e) Mențineți-vă unealta într-o stare de funcționare bună. Verificați îmbinările, părțile mișcătoare, și orice alt factor ce ar putea afecta funcționarea uneltei.
 - f) Mențineți uneltele de tăiat curate și ascuțite. Ca urmare a acestui lucru uneltele vor fi mai ușor de controlat și utilizat.
 - g) Utilizați uneltele, accesoriile, etc în concordanță cu instrucțiunile date, luând în considerare condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor în alte scopuri decât cele indicate poate duce la situații periculoase.
- 5) Service
- a) Service-ul uneltelor trebuie făcut doar de persoanele autorizate folosind doar părți originale. Acest lucru garantează siguranța în timpul utilizării uneltei.

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, dacă sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.

Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.

Descrierea produsului și specificațiile

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate duce la șoc electric, incendiu

și / sau vătămări grave.

Utilizarea prevăzută

Mașina este destinată găuririi cu ciocan din beton, cărămidă și piatră, precum și pentru lucrări ușoare de decupare. De asemenea, este potrivit pentru foraj fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic. Mașinile cu comandă electronică și direcție dreapta / stânga sunt adecvate și pentru înșurubare.

caracteristicile produsului

Numerotarea caracteristicilor produsului se referă la ilustrarea mașinii pe pagina grafică.

- 1 Suport pentru instrument
- 2 Capac de protecție împotriva prafului
- 3 maneca de blocare
- 4 Comutator de direcție de rotație
- 5 Buton de blocare pentru comutatorul On / Off
- 6 Comutator pornit / oprit
- 7 Buton de eliberare pentru comutatorul de selectare a modului
- 8 Comutator selector mod
- 9 Buton pentru reglarea opririi adâncimii
- 10 Oprește adâncime
- 11 Mâner auxiliar
- 12 Mâner

* Accesoriile prezentate sau descrise nu fac parte din domeniul de aplicare standard al produsului. O listă completă a accesoriilor poate fi găsită în programul nostru de accesorii

Model No.	RGH9528		
------------------	---------	--	--

Voltaj	220-240V ~ 50/60Hz
Putere	950W
Viteza fara sarcina	0-1050/min
Rata impact	0-4670/min
Capacitate foraj:	
Beton	28mm
Otel	13mm
Lemn	30mm

Asamblare

Înainte de orice lucrare la mașină, trageți fișa de alimentare.

Mâner auxiliar

Nu folosiți aparatul numai cu mânerul auxiliar 11.

Schimbarea poziției mânerului auxiliar

Mânerul auxiliar 11 poate fi setat în orice poziție pentru o poziție de lucru sigură și cu oboseală scăzută.

- Rotiți partea inferioară a mânerului auxiliar 11 în sensul contrar acelor de ceasornic și rotiți mânerul auxiliar 11 în poziția dorită. Apoi strângeți partea de jos a mânerului auxiliar 11 rotind în sensul acelor de ceasornic.

Atenție la faptul că banda de prindere a barei auxiliare este poziționată în canelura de pe carcasă așa cum este prevăzută.

Reglarea adâncimii de foraj

Adâncimea de foraj necesară poate fi setată cu opritorul de adâncime 10.

- Apăsăți butonul pentru reglarea opririi adâncimii 9 și introduceți opritorul de adâncime în mânerul auxiliar 11.

Suprafața frânată a opritorului de adâncime 10 trebuie să fie orientată în jos.

- Introduceți instrumentul de foraj în oprire în suportul uneltei 1. În caz contrar, mobilitatea unealtă de foraj poate duce la reglarea incorectă a adâncimii de foraj.

- Scoateți opritorul de adâncime până când distanța dintre vârf și vârful opritorului de adâncime corespunde cu adâncimea de foraj dorită

Intrare nominală de putere:

Viteza fără încărcare: Timp de impact: Capacitate de foraj:

Beton: Oțel: Lemn:

650W

0-1700 / min

0-5500 / min

22mm

13mm

25mm

Operațiune

Începerea funcționării

Respectați tensiunea de rețea corectă! Tensiunea sursei de alimentare trebuie să fie de acord cu tensiunea specificată pe plăcuța de identificare a mașinii.

Setarea modului de operare

Cu ajutorul butonului de selectare pentru foraj / găurit cu ciocan 8, modul de funcționare al mașinii este selectat.

—Pentru a schimba modul de operare, apăsați butonul de eliberare

7 și rotiți selectorul de forare 8 de găurire / ciocan în poziția dorită până când se poate auzi zăvorul.

Modul de operare al puterii

instrumentul este selectat cu comutatorul de selectare a modului 8.

–Pentru a schimba modul de funcționare, apăsați butonul de eliberare 7 și rotiți selectorul de selectare a modului 8 în poziția solicitată până când se poate auzi zăvorul.

Notă: Modificați modul de funcționare numai când aparatul este oprit! În caz contrar, mașina poate fi deteriorată.

Poziție pentru foraj cu ciocan în beton sau piatră

Poziție pentru foraj fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic, precum și pentru șuruburi

Poziția Vario-Lock pentru reglarea poziției de cizelare Comutatorul selectorului de mod 8

nu se blochează în această poziție.

Poziția pentru cizelare

Inversarea direcției de rotație

Comutatorul de direcție de rotație 4 este utilizat pentru a inversa direcția de rotație a mașinii. Cu toate acestea, acest lucru nu este posibil cu comutatorul On / Off 6 acționat.

Rotire dreapta: Rotiți selectorul pentru găurire / foraj 4 pe ambele părți spre opritorul din poziție.

Rotire la stânga: Rotiți selectorul pentru găurire / foraj 4 pe ambele părți pentru a opri poziția.

–Setați direcția de rotație pentru găurirea, găurirea și tăierea ciocanului întotdeauna la rotirea corectă.

Pornire și oprire

–Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pornire / oprire 6.

–Pentru a bloca comutatorul On / Off, țineți-l apăsat și, de asemenea, apăsați butonul de blocare 5.

–Pentru a opri aparatul, eliberați comutatorul On / Off 6.

Când comutatorul On / Off 6 este blocat, apăsați-l mai întâi și apoi eliberați-l.

Setarea vitezei / vitezei de impact

Viteza / viteza de impact a sculei electrice pornite poate fi reglată variabil, în funcție de cât de mult este apăsat întrerupătorul On / Off 6.

Apăsarea ușoară a comutatorului On / Off 6 determină o viteză mică / rata de impact. Presiunea suplimentară asupra comutatorului crește viteza / impactul.

Ambreiaj de siguranță

Dacă inserția sculei devine prinsă sau blocată, conducerea către axul de foraj este întreruptă. Din cauza forțelor care apar, țineți întotdeauna ferm instrumentul electric cu ambele mâini și asigurați-vă o poziție sigură.

În cazul în care blocarea sculei electrice, opriți mașina și slăbiți inserția sculei. La pornirea mașinii cu instrumentul de foraj blocat, pot apărea cupluri de reacție ridicate.

Sfaturi de lucru

Înainte de orice lucrare la mașină, trageți fișa de alimentare.

Schimbarea poziției de cizelare (Vario-Lock)

Dalta poate fi blocată în 36 de poziții. În acest mod, poziția optimă de lucru poate fi setată pentru fiecare aplicație.

- Introduceți dalta în suportul sculei.

—Întoarceți comutatorul de selectare a modului 8 în poziția „Vario-Lock” (consultați „Setarea modului de operare”).

—Întoarceți suportul sculei în poziția dorită de cizelare.

—Întoarceți comutatorul 8 de selectare a modului în poziția „decupat”. Suportul de scule este acum blocat.

—Pentru cizelare, setați direcția de rotație la rotația corectă.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

Înainte de orice lucrare la mașină, trageți fișa de alimentare.

Pentru o funcționare sigură și corectă, păstrați întotdeauna mașina și sloturile de ventilație curate.

Un capac de protecție împotriva prafului deteriorat ar trebui schimbat imediat. Vă recomandăm să efectuați acest lucru printr-un serviciu post-vânzare.

- Curățați suportul de scule 1 de fiecare dată după utilizare.

În cazul în care utilajul ar trebui să se defecteze, în ciuda grijii în procedurile de fabricare și testare, repararea ar trebui să fie efectuată de un centru de service post-vânzare pentru uneltele noastre electrice.

LISTA PARTI DE SCHIMB:

Nr	Denumire - cantitate
1	capac de praf 1
2	arcul inelar al capacului de praf 14x1,5 1
3	șaiabă pentru capac de praf 16x22x1 1
4	arc inelar de capac de praf 19x2 1
5	manșon de blocare 1
6	șaiabă pentru capac de praf 21x32x4 1
7	șaiabă C24.8X30.6X1 1
8	stell ballC7.14 1
9	inel arc arc spălător 1
10	șurub în formă de turn 1
11	ST4.1x45 șurub autofiletant 4
12	capacul capului 1
13	capac cap alu parte. 1
14	ST4.2x11 șurub autofiletant 4
15	HK0709 știft 1
16	nouă saiba 1
17	Șurub autofiletant ST4.2X16 1
18	garnitură de ulei 30x41x7 1
19	HK3012 manșon de rulment 1
20	HK3012 știft 1
21	arc exterior inel plat al rotorului s1leeve
22	șaiabă de acoperire a burghiului 1
23	arcul capacului burghiului 1
24	Angrenaj 40 dens 1
25	capacul burghiului 1
26	arc inel capac capac burghiu 1
27	capacul burghiului de conectare 1
28	poziție-cheie 2,5x12 3
29	inel cu poziție limitată 1
30	arc inel exterior al manșonului rotorului 1
31	garnitură de ulei 9x16x5 1
32	manșon limitat al poziției axului 1
33	fusul 1

34	seturi de arbori 1
35	seturi de arbori inel O 16.2x4.5 2
36	inel O cu poziție limitată 9.6x3.5 1
37	capac limitat de poziție 1
38	arc de sârmă stell 27,5x1,5 1
39	piston 1
40	piston inel O 15x3 1
41	cilindru 1
42	cheie cilindru 1
43	spălător cilindru 2
46	Șurub autofiletant ST4X10 2
48	manșon de fixare 1
49	suport inel O 1
50	paranteză 1
51	609 inel O cu rulment 23,8x22 1
52	unelte fixe 1
53	Angrenaj înclinat 38 dens 1
54	arc ambreiaj 1
55	ambreiaj 1
56	rulment cu stâlp 1
57	HK0908 rulment cu știfturi 1
58	placa de presiune a lagărului cu șuruburi 1
59	Echipajul M5X16 2
60	Set cilindru 1
61	699 rulment 1
62	axial mediu 1
63	furcă selector model 1
64	selector model arc furcă 1
65	609bearing 1
66	609placă de presiune portantă 1
67	Suport inel O 59.5X5 1
68	Armatura 1
69	607 purtând 1
70	pinul 1
71	bord împotriva vântului 1
72	Șurub autofiletant ST3.5x16 2
73	stator 1
75	coajă 1
76	piesa de primăvară 2
77	suportul periei electrice 1
78	primăvara 2
79	perie electrică 2
80	Suport ventilator. 2

81	capacul din spate 1
82	ST4.1x16 șurub autofiletant 1
83	linia de inserare a rotorului 120MM 1
84	comutatorul 1
85	apasă cale board 1
86	Șurub autofiletant ST3.9x15 2
87	capac limitat de poziție 1
89	cablu 2x0.75mm 1
90	buton selector de model 1
91	selector model inel O 11x2,5 1
92	arc selector model 5.8x44 1
93	selector model fier de miez 1
94	selector de model buton roșu 1
95	mâner inel de oțel 1
96	Șurub T 1
97	scaun mâner 1
98	arc de blocare a adâncimii 1
99	încuietoare de adâncime 1
100	profunzime 1
101	M8 Bolt 1
102	asistent mâner 1

Conformitate

Noi, SC BERVAS SRL, cu sediul in Sarasau nr. 804, Nr. Reg. Com. J/24/306/2005, CUI: RO17260366, declaram pe proprie raspundere, ca produsul este in conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului și Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentației de execuție a producătorului și/sau declarației de conformitate a produsului. Conform 09.449/2009 si 09.21/92 R2.

La care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale de sanatate si securitate ale urmatoarelor directive europene:

- Directiva masini **2006/42/EC (HG 1029/2008)** completata de directiva **2009/127/EC (HG 517/2011)** privind introducerea pe piata a masinilor industriale;
- Directiva **2006/95/EC (HG 1302/2009)** si, incepand cu 20.04.2016 noua directiva de joasa tensiune
- Directiva **2011/65/EU RoHS (HG 322/2013)** privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamente electrice si electronice
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetica **2004/108/EC (HG 982/2007 republicata)** si incepand cu 20/04/2016 noua directive privind compatibilitatea electromagnetica **2014/30/EU** refertitoare la stabilirea conditiilor de introducere pe piata si functionare a aparatelor electrice si electronice din punctul de vedere a al copatibilitatii electromagnetice, respective ala urmatoarelor standarde europene armonizate:

EN60745-1:2009+A11:2010	privind nivelul de zgomot/vibratie;
EN60745-2-17:2010	privind cereri de siguranta;
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 1: emisii;
EN55014-2:2015	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 2: imunitate,
EN61000-3-2:2014	privind compatibilitatea electromagnetica, partea 3-2: limitari pentru emisii de curent daunatoare
EN610000-3-3:2013	privind compatibilitatea electromagnetica partea 3-3: limitari a schimbarilor de voltaj, fluctuari de voltaj, pentru echipament avand un curent nominal <= 16A.

Marcajul CE a fost aplicat in urma emiterii Certificatului CE de Conformitate de catre Ingco Global Tools CO., Ltd

Importat de : **BERVAS SRL**

Locul si data declaratiei:

Sarasau,
SC BERVAS SRL

Garantie

Durata medie de utilizare a produsului este de 12 luni. Termenul de garanție asigurat de către vânzător pentru un produs este de 12 de luni. Termenul de garanție al produselor se consideră de la **data menționată în prezentul certificat, însoțită de SERIA PRODUSULUI IN CAUZA precum și factura sau bonul fiscal care atestă vânzarea.**

Garantia acopera viciile de fabricatie si componentele defecte ca urmare a unei exploatare normale, care respecta termenii manualului de utilizare. Dupa expirarea garantiei, firma BERVAS SRL va asigura service contra cost 24 luni.

Reparatiile trebuie efectuate doar de service-ul firmei importatoare SC BERVAS SRL.

Perioada de returnare din momentul predarii produsului catre service este de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care produsul nu functioneaza corespunzator sau are un defect de fabricatie (nu porneste sau are componente avariate care impiedica buna functionare a acestuia) returul catre distribuitor trebuie efectuat in maxim 72 de ore.

Garantia nu acopera:

- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarei necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.

Data

Semnatura

SERIE PRODUS: