



|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| 说明书材质要求：105 g hârtie acoperită lucioasă | 说明书成品尺寸：105*143mm |
| <div>Black（单色印刷）</div>                  |                   |
| 折叠方式：Plut organului                     | 备注：               |
| 特别注意：此页内容不印刷                            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |          |          |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----------|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| <p>Ordinea paginilor de pliere pe organe + pliere pe jumătate</p> <p>Ordinea paginilor 16P</p> <table><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>acoperit</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>-----</td></tr></table><br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table> | 9  | 10 | 11       | acoperit | 12 | 13 | 14 | ----- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <p>Ordinea paginilor 20P</p> <table><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>acoperit</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>-----</td></tr></table><br><table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> | 11 | 12 | 13 | 14 | acoperit | 15 | 16 | 17 | 18 | ----- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 | 11 | acoperit |          |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 | 14 | -----    |          |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 3  | 4        |          |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  | 7  | 8        |          |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 | 13 | 14       | acoperit |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 | 17 | 18       | -----    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 3  | 4        | 5        |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  | 8  | 9        | 10       |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |          |    |    |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |


|                                  |                                         |  |                                |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| Cămar<br>-----<br>-----<br>----- | 1. Producție nouă (referință CSGLI2001) |  | 1. Fabrică nefabricată de sine |  |  |  |
|                                  | 0922.V01 2022.08.31 xm                  |  | 0423.V02 27.03.2023 YJJ        |  |  |  |
|                                  | versiunea număr data designer           |  | versiunea număr data designer  |  |  |  |

# INGCO

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

**PRODUCT  
MANUAL**

## Pistol de pulverizare cu acumulator



CSGLI2003 CSGLI20406 UCSGLI20406



## INSTRUCȚUNI

## AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

## ATENȚIE!

Siguranță la locul de muncă

- a) a) Mențineți zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate pot provoca accidente.
- b) b) Nu utilizați unelte electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului. Unelte electrice pot genera scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) c) Țineți copiii și privitorii la distanță. Distrațiile pot cauza pierderea controlului.

Siguranță electrică

- a) Prizele pentru unelte electrice trebuie să se potrivească cu prizele. Nu modificați niciodată priza în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu prize de pământ (legată la pământ) pentru unelte electrice. Prizele nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de șoc electric.
  - b) Evitați contactul corpului cu suprafețe conectate la pământ, cum ar fi conducte, radiatoare, aragaze și frigider. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs. este conectat la pământ.
  - c) Nu expuneți unelte electrice la ploaie sau condiții umede. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
  - d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transport, tracțiune sau deconectarea unei unelte electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.
  - e) Atunci când operați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
  - f) Dacă utilizarea unei unelte electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).
- Siguranță personală

- a) Fiți atent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării poate cauza accidente grave.

b) Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau protecție pentru auz, utilizat în condiții corespunzătoare, va reduce riscul de accidente personale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția de oprire înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau acumulator, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportul uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea în funcțiune a uneltelor electrice cu comutatorul pornit poate provoca accidente.

d) Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie lăsată atașată la o parte în mișcare a unelei electrice poate duce la vătămări personale.

e) Nu vă întindeți prea mult. Păstrați întotdeauna o poziție corectă și echilibru. Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine sau bijuterii largi. Mențineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea facilităților de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce riscurile asociate prafului. Utilizarea și îngrijirea unei unele electrice

a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. O unealtă electrică adecvată va realiza lucrarea mai bine și în condiții de siguranță, la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați unealta electrică dacă comutatorul nu o porneste și opreste. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați priza de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice ajustări, de a schimba accesorii sau de a depozita unealta electrică. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a unelei electrice.

d) Depozitați uneltele electrice inactive în afara cotelor copiilor și nu permiteți persoanelor necunoscute cu privire la unealta electrică sau aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

- e) Întrețineți unelele electrice. Verificați dacă există aliniere necorespunzătoare sau blocare a pieselor mobile, fracturi ale pieselor și orice altă condiție care ar putea afecta funcționarea unelei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de a o utiliza. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.
- f) Păstrați instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Instrumentele de tăiere întreținute corespunzător, cu margini de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile să se blocheze și sunt mai ușor de controlat.
- g) Utilizați unealta electrică, accesorii și burghie etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de munca ce urmează a fi efectuată. Utilizarea unelei electrice pentru operațiuni diferite de cele destinate ar putea duce la situații periculoase.
- h) Aveți în serviciu unealta electrică de către o persoană calificată pentru reparații, folosind doar piese identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței unelei electrice.

## **SERVICE**

- a) Apelează la serviciile unei persoane calificate pentru reparații pentru a-ți întreține unealta electrică, folosind doar piese identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței unelei electrice.
- b) Nu încercați să reparați acumulatorii deteriorați. Serviciul de reparații al acumulatorilor ar trebui să fie efectuat doar de către producător sau de furnizorii de servicii autorizați.

## SIMBOLULE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dublu izolat pentru protecție suplimentară                                                                                                                                                                                            |
|   | Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.                                                                                                                                                                                 |
|   | Conformitate CE.                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Alertă de siguranță.<br>Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.                                                                                                                                              |
|   | Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.                                                                                                                                                                   |
|   | Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.<br>Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea. |
|    | Încărcarea bateriei numai sub 40°C                                                                                                                                                                                                    |
|  | Reciclați întotdeauna bateriile.                                                                                                                                                                                                      |
|  | Nu distrugeți bateria prin incendiu.                                                                                                                                                                                                  |
|  | Nu expuneți bateria la apă                                                                                                                                                                                                            |

## AVERTISMENTE SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

- a) Instrucțiune de a nu utiliza pistoalele pentru pulverizarea de materiale inflamabile.
- b) Avertisment de a fi conștient de orice pericol prezentat de materialul care este pulverizat și instrucțiuni de a consulta marcasele de pe recipient sau informațiile furnizate de producătorul materialului care urmează să fie pulverizat.
- c) Instrucțiune de a nu pulveriza niciun material în cazul în care pericolul nu este cunoscut.
- d) Instrucțiune de a utiliza echipament de protecție personală corespunzător, cum ar fi o mască de praf.
- e) Instrucțiune de a nu curăța pistoalele cu solvenți inflamabili

## RISCURI RESIDUALE


Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să eliminați complet toți factorii de risc reziduali. Urmează câteva pericole care pot apărea în legătură cu construcția și designul uneltei electrice: a) Defecte de sănătate rezultate din emisia de vibrații dacă uneltei electrice i se dă o utilizare îndelungată sau dacă nu este gestionată și întreținută corespunzător. b) Leziuni și daune materiale cauzate de accesorii rupte care sunt aruncate brusc.

### ATENȚIE!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

pulverizare este destinat pentru vopsirea cu vopsele și lacuri care nu sunt inflamabile și nu prezintă pericole. Unelte nu pot fi utilizate pentru pulverizarea lichidelor inflamabile. Nu utilizați unelte pentru scopuri alimentare, farmaceutice sau alte scopuri care nu sunt menționate în manual.

## SPECIFICAȚII









1. Declanșator (Comutator ON/OFF)
2. Rezervor
3. Buton de eliberare al rezervorului
4. Ventilator (sau suflantă)

5. Șurub de reglare a duzei
6. Capac de aer
7. Duza
8. Piuliță de fixare a capacului

## SPECIFICAȚII TEHNICE

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Numarul modelului.               | CSGLI2003                                              |
|                                  | CSGLI20406                                             |
|                                  | UCSGLI20406                                            |
| Max. vîscozitate                 | 120din-s                                               |
| Voltaj                           | 20V                                                    |
| Air max contra-presiune          | 0,1-0,2 bar                                            |
| Debit maxim de aer               | 800 ml/min                                             |
| Nivelul de presiune al sunetului | LpA:77 dB(A) KpA:3,0dB(A)<br>LwA:90 dB(A) KwA:3,0dB(A) |
| Capacitatea rezervorului         | 800 ml                                                 |
| Dimensiunea duzei                | Φ2.0mm                                                 |
| Greutate                         | 0,95 kg                                                |

# IMAGINEA OPERAȚIUNII



## Operațiune

### Descriere funcțională

Fluxul de aer generat de ventilatorul motorului curge către pistolul de pulverizare. Fluxul de aer servește la atomizarea materialului de acoperire către duză și la creșterea presiunii în container. Această presiune împinge materialul de acoperire prin conducta verticală către duză. Setările fluxului de aer și presiunii sunt reglabile.

### Materiale de acoperire

Vopsele pe bază de solvenți și pe bază de apă, finisaje, grunduri, vopsele bicomponente, lacuri, strat superior pentru automobile, pete și soluții de conservare a lemnului.

### Pregătirea materialului de acoperire

Notă:

Înainte de pulverizare, materialul utilizat poate necesita subțiere cu solventul potrivit, conform specificațiilor producătorului materialului. Nu depășiți niciodată sfaturile privind subțierea date de producătorul materialului.

(viscozitatea = grosimea materialului de acoperire lichid)

Măsurarea viscozității (vezi Dia A)

1. Amestecați bine materialul de pulverizare înainte de a măsura viscozitatea.
2. Înmuiiați complet cupa de viscozitate în materialul de pulverizare. Apoi, țineți cupa de viscozitate în sus și măsurați timpul în secunde până când lichidul se goleşte. Acest timp este denumit timp de scurgere. Timpul de scurgere necesar este următorul:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Tabelul de viscozitate                       |          |
| Vâscozitatea materialului de acoperire DIN-S |          |
| Vopsele pe bază de solvenți                  | 15-50    |
| Grunduri                                     | 25-50    |
| Decapare                                     | nediluat |
| vopsele lacuri cu 2 componente               | 20-50    |
| Vopsele pe bază de apă                       | 15-40    |
| Topcoats auto                                | 20-40    |
| Centrul de protecție a lemnului I            | nediluat |

3. Recipientul este umplut cu material de acoperire. - Strângeți șurubul pistolului.
4. Conectați alimentarea cu energie, asigurați-vă că tensiunea este în concordanță cu plăcuța de identificare.
5. Porniți unitatea. Setarea modelului de pulverizare și a cantității de material, precum și setarea fluxului de aer și a presiunii.
6. Apăsăți declanșatorul de pe pistolul de pulverizare.

Notă:

Cu unitatea pornită, capacul de aer stă în aer.

Reglarea pistolului de pulverizare (vezi Dia B)

Selectarea modelelor de pulverizare

A = jet plat vertical pentru suprafețe orizontale.

B = jet plat vertical pentru suprafețe verticale.

C = jet circular pentru colțuri, margini și altele.

Setarea modelului de pulverizare dorit.

1. Forma modelului de pulverizare este ajustată prin rotirea aripioarelor capacului de aer în poziții verticale, orizontale sau diagonale. Pentru a ajusta modelul de pulverizare, desfaceți piulița de uniune în sens invers acelor de ceas pentru a o îndepărta de pe pistolul de pulverizare, trageți și rotiți aripioarele de pe capacul de aer în poziția dorită.
2. Înșurubați piulița de uniune înapoi pe pistolul de pulverizare.
3. Testați fiecare model și utilizați modelul potrivit pentru aplicația dvs.  
Atenție: Niciodată, în timpul setării capacului de aer, nu apăsați declanșatorul.

Ajustarea ratei de dispersie (vezi Dia C)

Volumul materialului se reglează prin rotirea șurubului de reglare.

Întoarcere spre dreapta - crește rata de dispersie

Întoarcere spre stânga - reduce rata de dispersie

Tehnologia de pulverizare (vezi Dia D&E&F)

Rezultatul pulverizării depinde în mod crucial de cât de netedă și curată este suprafața înainte

Pentru a asigura o pulverizare eficientă, suprafața trebuie să fie pregătită în prealabil și să fie lipsită de praf. Zonele care nu trebuie pulverizate trebuie acoperite cu bandă și hârtie de ziar. Surubul sau alte elemente de fixare de pe obiectul ce urmează a fi pulverizat trebuie acoperite.

Este important să efectuați un test de pulverizare pe carton sau o suprafață similară pentru a găsi setarea corectă a pistolului de pulverizare.

Important:

Evitați începutul și întreruperile în spațiul deschis al zonei de pulverizare.

Dia D: Țineți pistolul de pulverizare la o distanță egală de aproximativ 5-15 cm față de obiectul ce urmează a fi pulverizat.

Dia D: Greșit

Suprapulverizarea poate duce la o calitate inegală a suprafeței. Deplasați uniform pistolul de pulverizare în sus și în jos sau de-a lungul, în funcție de reglarea modelului. O ghidare uniformă a pistolului de pulverizare asigură o calitate uniformă a suprafeței.

Dia E: Curățați acumularea de material de acoperire de pe duza A și capacul de aer B cu solvent sau apă.

Întreruperea lucrului:

Opreșteți dispozitivul.

Așezați pistolul de pulverizare în suportul său.

Oprirea și curățarea.

1. Oprește dispozitivul. Apăsăți declanșatorul astfel încât materialul de acoperire din pistolul de pulverizare să revină în container.
2. Desfaceți containerul. Goliți înapoi în recipientul original materialul de acoperire rămas.
3. Curățați containerele și tuburile cu peria de pre-curățare.
4. Turnați apă, solvent sau în container. Înșurubați containerul. Utilizați doar solvent cu un punct de aprindere mai mare de 37,8°C. Porniți dispozitivul și injectați solvent sau apă într-un container. Atunci când un tub nu este utilizat, depozitați solvent sau apă în plus în container. Astfel, volumul curent al aerului este blocat.
5. Repetați procedura de mai sus pentru a curăța orice scurgere la duza cu solvent sau apă.
6. Oprește dispozitivul.

7. Apoi, goliți complet rezervorul. Asigurați-vă întotdeauna că capacul containerului este liber de reziduuri de vopsea și verificați dacă prezintă daune.
8. Curățați exteriorul pistolului de pulverizare și al containerului cu un șervețel înmuiat în solvent și apă.
9. Desfaceți piulița, îndepărtați capacul de aer. Curățați capacul de aer și duza cu o perie și solvent sau apă.


Notă:

Nu curățați niciodată duza sau orificiile de aer în pistolul de pulverizare cu obiecte metalice ascuțite.

## ÎNȚREȚINERE ȘI DEFUNȚIONARE

## Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

| Problemă de depanare                        | Cauză                                                                                                                       | Remediu                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fără material de acoperire la ieșirea duzei | D PTS înfundat.                                                                                                             | Curat                                                                 |
|                                             | Ridicator înfundat.                                                                                                         | Curat                                                                 |
|                                             | Găuri mici pe conducta de ridicare înfundate.                                                                               | Curat                                                                 |
|                                             | Canitățile de șuruburi de reglare a materialului sunt rotite prea mult spre stânga (-).                                     | La dreapta (+)                                                        |
|                                             | Butonul de reglare a debitului de aer și a presiunii este rotit prea mult spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic). | Spre (în sens stânga<br>invers<br>acelor de ceasornic)                |
|                                             | Riser liber.                                                                                                                | La dreapta<br>(în sensul acelor de ceasornic)<br>Strânge              |
|                                             | Fără acumulare de presiune în recipient.                                                                                    | Strângeți recipientul                                                 |
| Material de acoperire a duzei prin picurare | Duza slăbită.                                                                                                               | A atrage                                                              |
|                                             | Duza uzată.                                                                                                                 | A înlocui                                                             |
|                                             | Acumulare de material de acoperire pe capacul de aer și duza.                                                               | Curat                                                                 |
| La atomizare grosieră                       | Acoperirile au trecut la vâscozitate ridicată.                                                                              | Dilua                                                                 |
|                                             | Cantitate mare de material pentru                                                                                           | Sumele de<br>șurubului<br>de reglare a<br>materialului la stânga (-). |
|                                             | Canitățile de șuruburi de reglare a materialului sunt rotite prea mult spre dreapta (+).                                    | Virați la stânga (-)                                                  |
|                                             | Butonul de reglare a debitului de aer și a presiunii este rotit prea mult spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic). | Buton la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) Curățați             |
|                                             | Duză contaminată Filtru de aer extrem de murdar                                                                             | A înlocui                                                             |
|                                             | Creștere prea mică de presiune în rezervor                                                                                  | Strângeți recipientul                                                 |
| Jet de pulverizare pulsatorie               | Materialul de acoperire din rezervor este scăzut.                                                                           | Umple                                                                 |
|                                             | Găuri mici pe conducta de ridicare înfundate.                                                                               | Curat                                                                 |
|                                             | Filtrul de aer este foarte murdar.                                                                                          | A înlocui                                                             |
| Material de acoperire-runner                | S-a aplicat prea mult material de acoperire                                                                                 | Verificați materialul cantitate                                       |
| Prea mult material de acoperire cu ceață    | Distanța până la obiectul pulverizat este prea mare. Prea multă comandă de material de acoperire.                           | Reduceți distanța de pulverizare                                      |



FABRICAT ÎN CHINA 0423.V02



INGCO Global

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Parcul Industrial Suzhou, China.