

Instrucțiuni de utilizare:

1. Curățați bine suprafața cauciucului de praf, ulei sau alte impurități.
2. Aplicați un strat subțire și uniform de soluție pe suprafața cauciucului și pe petic.
3. Lăsați adezivul să se usuce timp de 1-2 minute, până devine ușor lipicios.
4. Așezați peticul peste suprafața pregătită și apăsați ferm.
5. Lăsați să se fixeze complet timp de câteva minute înainte de utilizare.

Atenție:

- Evitați contactul cu pielea și ochii.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Depozitați într-un loc uscat, ferit